

BP25



RU

РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СКАНЕР ТОЧКИ РОСЫ

## Оглавление

<b>Указания по использованию данного руководства .....</b>	<b>2</b>
<b>Безопасность.....</b>	<b>2</b>
<b>Информация об устройстве .....</b>	<b>4</b>
<b>Транспортировка и хранение.....</b>	<b>6</b>
<b>Обслуживание .....</b>	<b>6</b>
<b>Техобслуживание и ремонт.....</b>	<b>9</b>
<b>Неисправности и неполадки .....</b>	<b>9</b>
<b>Утилизация .....</b>	<b>9</b>

## Указания по использованию данного руководства

### Символы



#### Предупреждение об электрическом напряжении

Этот символ указывает на то, что за счет электрического напряжения существует опасность для жизни и здоровья людей.



#### Предупреждение о лазерном излучении

Этот символ указывает на то, что за счет лазерного излучения существуют опасности для жизни и здоровья людей.



#### Предупреждение

Сигнальное слово обозначает опасность со средней степенью риска, которая, если не предотвратить ее, может привести к смерти или тяжелой травме.



#### Осторожно

Сигнальное слово обозначает опасность со средней степенью риска, которая, если не предотвратить ее, может привести к незначительной или умеренной травме.

#### Указание

Сигнальное слово указывает на важную информацию (например, на материальный ущерб), но не на опасности.



#### Информация

Указания с этим символом помогут Вам быстро и надежно выполнять соответствующие работы.



#### Соблюдать руководство

Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо соблюдать руководство.

Актуальную редакцию данного руководства и Декларацию о соответствии стандартам ЕС Вы можете скачать по следующей ссылке:



BP25

<https://hub.trotec.com/?id=42638>

## Безопасность

**Внимательно прочитайте данное руководство перед вводом в эксплуатацию / использованием и всегда храните его в непосредственной близости от места установки устройства или на самом устройстве.**



#### Предупреждение

**Прочтайте все указания по безопасности и инструкции.**

Несоблюдение указаний по безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

**Сохраняйте все указания по безопасности и инструкции на будущее.**

- Не эксплуатируйте и не устанавливайте устройство во взрывоопасных помещениях или зонах и не устанавливайте его там.
- Не эксплуатируйте устройство в агрессивной атмосфере.
- Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания жидкостей во внутреннее пространство устройства.
- Защищайте устройство от постоянных прямых солнечных лучей.
- Не открывайте устройство.
- Не удаляйте с устройства предупреждающие знаки, наклейки или этикетки. Поддерживайте все предупреждающие знаки, наклейки и этикетки в читаемом состоянии.
- Избегайте непосредственного взгляда в лазерный луч.
- Не направляйте лазерный луч на людей или животных.
- Используйте батарейку типа 6LR61 (моноблочная батарейка на 9 В).
- Ни в коем случае не заряжайте батарейки, которые не подлежат повторной зарядке.
- Запрещается совместно использовать различные типы батареек, а также новые батарейки вместе со старыми.

- Вставляйте батарейки в отсек для батареек, учитывая их правильную полярность.
- Удаляйте разряженные батарейки. В батарейках содержатся опасные для окружающей среды вещества. Утилизируйте батарейки в соответствии с национальным законодательством (см. главу "Утилизация").
- Удалите батарейки из устройства, если Вы длительное время не пользуетесь устройством.
- Ни в коем случае не закорачивайте клеммы питания в отсеке для батареек!
- Не проглатывайте батарейки! Если Вы проглотите батарейку, то это в течение 2 часов может вызвать внутренние ожоги! Ожоги могут привести к смерти!
- Если Вы думаете, что проглотили батарейку или она попала в тело иным способом, немедленно обратитесь к врачу!
- Не подпускайте детей к новым и использованным батарейкам, а также к открытому отсеку для батареек.
- Соблюдайте условия эксплуатации в соответствии с главой "Технические характеристики".

## Использование по назначению

Используйте устройство исключительно для измерения температуры с помощью инфракрасного датчика в рамках диапазона измерений, указанного в технических характеристиках. Учитывайте при этом технические характеристики и соблюдайте их.

Использование, выходящее за рамки использования по назначению, считается неправильным использованием.

## Разумно предвидимое неправильное использование

Запрещается направлять устройство на людей. Не используйте устройство во взрывоопасных зонах или для измерений в жидкостях или с токоведущими частями. Самовольные конструкционные изменения, пристройки или переоборудование устройства запрещены.

## Квалификация персонала

Лица, использующие данное устройство, должны:

- осознавать опасности, возникающие при работах с лазерными измерительными устройствами;
- прочитать и понять руководство, в особенности, главу "Безопасность".

## Предупреждающие знаки и таблички на устройстве

### Указание

Не удаляйте с устройства предупреждающие знаки, наклейки или этикетки. Поддерживайте все предупреждающие знаки, наклейки и этикетки в читаемом состоянии.

На устройстве размещены следующие предупреждающие знаки и таблички:

Предупреждающая табличка		Laser 2	
Значение	Предупреждающая табличка указывает на то, что речь об устройстве с лазером класса 2. <b>Не смотрите в лазерный луч или в отверстие, из которого он выходит!</b>		

## Остаточные опасности



### Предупреждение об электрическом напряжении

Существует опасность короткого замыкания в результате попадания в корпус жидкостей!

Не погружайте устройство и принадлежности в воду. Следите за тем, чтобы в корпус не попала вода или другие жидкости.



### Предупреждение об электрическом напряжении

Работы с электрическими компонентами разрешается проводить только авторизованной специализированной фирмой!



### Предупреждение о лазерном излучении

**Лазер класса 2, Р макс.: < 1 мВт, λ: 400-700 нм, EN 60825-1:2014**

Не смотрите непосредственно в лазерный луч или в отверстие, из которого выходит лазер.

Никогда не направляйте лазерный луч на людей, животных или отражающие поверхности. Даже кратковременный визуальный контакт с лазерным лучом может привести к повреждению глаз.

Рассмотрение выхода луча с помощью оптических инструментов (например, лупы, увеличительных стекол и т.д.) связано с опасностью для глаз.

При работе с лазером класса 2 соблюдайте национальное законодательство по использованию средств защиты глаз.



### Предупреждение

Опасность задохнуться!

Не оставляйте упаковочный материал без присмотра. Он может стать опасной игрушкой для детей.



### Предупреждение

Устройство – не игрушка и не должно попадать в детские руки.



### Предупреждение

От данного устройства могут исходить опасности, если оно используется не проинструктированными лицами, ненадлежащим образом или не по назначению! Обращайте внимание на квалификацию персонала!



### Осторожно

Держите устройство на достаточном расстоянии от источников тепла.

### Указание

Для того чтобы предотвратить повреждения устройства, не подвергайте его воздействию экстремальных температур, экстремальной влажности или сырости.

### Указание

Не используйте для чистки устройства едкие и абразивные средства, а также растворители.

## Информация об устройстве

### Описание устройства

Сканер точки росы BP25 бесконтактно измеряет температуру поверхности, а также температуру и влажность воздуха с помощью инфракрасного датчика и датчика влажности. Для определения диаметра измеряемого пятна в устройство интегрирован двойной лазер.

На основании этих значений определяется точка росы. Если температура в каком-либо месте помещения находится в точке росы или ниже ее, то там из воздуха конденсируется влажность. Результатом может стать образование плесени. Благодаря измерению точки росы с помощью сканера точки росы BP25 можно точно локализовать опасные места образования плесени или плохой изоляции.

Риск образования конденсата в измеряемом пятне сигнализируется как с помощью акустической функции сигнализации, так и с помощью изменения цвета дисплея. Функция автоматического отключения при неиспользовании бережет батарейку.

### Принцип измерения


Устройство измеряет температуру с помощью инфракрасного датчика. Важнейшими размерами, играющими роль при измерении температуры, являются диаметр измеряемого пятна и эмиссионная способность измеряемой поверхности, которая здесь неизменно настроена на 0,95.

### Измеряемое пятно


Соблюдайте отношение между расстоянием и диаметром измеряемого пятна. Чем больше расстояние до объекта, тем больше диаметр измеряемого пятна и тем менее точным будет результат измерения. Подключаемый двойной лазер показывает примерный диаметр измеряемого пятна, на основании которого устройство определяет среднюю температуру. Он используется только для нацеливания, а не для измерения температуры. Чем меньше измеряемое пятно, тем точнее результат измерения.

### DUAL-LASER


Distance : Spot = 20 : 1



### Иллюстрация устройства



№	Название
1	Лазер
2	Инфракрасный датчик
3	Кнопка Измерение
4	Отсек для батарейки с крышкой
5	Кнопка Единица измерения температуры
6	Кнопка Режим
7	Кнопка Лазер
8	Дисплей

**Дисплей**

№	Название	Функция
19	Индикатор Сигнал тревоги	Сигнал тревоги: = сигнал тревоги активен = сигнал тревоги неактивен
20	Индикатор DP	На индикаторе измеряемых значений 2 (18) показывается точка росы

№	Название	Функция
9	Индикатор HOLD	Функция удержания (HOLD) активна
10	Индикатор AT	На индикаторе измеряемых значений 2 (18) показывается температура окружающей среды
11	Индикатор Лазер	Лазер включен
12	Индикатор %RH	На индикаторе измеряемых значений 2 (18) показывается относительная влажность воздуха
13	Индикатор Батарейка	Состояние батарейки, мигает, если батарейка разряжена
14	Индикатор Единица измерения температуры	Показывает актуальную единицу измерения температуры: °C °F
15	Шкала	Показывает риск образования конденсата в измеряемом пятне 0 - 100 %
16	Индикатор измеряемых значений 1	Показывает температуру в измеряемом пятне
17	Индикатор Эмиссионная способность	Показывает настроенную эмиссионную способность
18	Индикатор измеряемых значений 2	Показывает точку росы, температуру окружающей среды или относительную влажность воздуха

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	BP25
Вес	163 г
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	82 мм x 58 мм x 168 мм
Диапазон измерений температуры	От -50 °C до 260 °C (от -58 °F до 500 °F)
Основная точность температуры	От -50 до 20 °C (от -58 до 68 °F) ±3,5 °C От 20 до 260 °C (от 68 до 500 °F) 1 % ±1,5 °C
Диапазон измерений влажности воздуха	От 0 до 100 % отн. влажности
Основная точность влажности воздуха	±3,5 % (от 20 до 80 %)
Диапазон измерений точки росы	От -30 до 100 °C (от -22 до 212 °F)
Основная точность точки росы	От -30 до 100 °C (от -22 до 212 °F) ±2,0 %
Разрешение	0,1 °C / °F
Индикатор цели	Лазер класса II, от 630 до 670 нм, <1 мВт
Эмиссионная способность	0,95
Оптическое разрешение	20:1 (D:S)
Наименьшее измеряемое пятно	Ø 25,4 мм (расстояние 508 мм)
Спектральная чувствительность	От 8 до 14 мкм
Время срабатывания	< 150 мс
Рабочая температура	От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F), отн. влажность от 10 % до 90 %
Условия хранения	От -10 °C до 60 °C, отн. влажность <80 %
Электропитание	Моноблочная батарейка на 9 В
Отключение	При неиспользовании в режиме SCAN примерно через 15 минут При неиспользовании в режиме HOLD примерно через 1 минуту

## Объем поставки

- 1 сканер точки росы BP25 (без батарейки)
- 1 футляр
- 1 руководство

## Транспортировка и хранение

### Указание

Ненадлежащие хранение или транспортировка устройства могут привести к его повреждению. Учитывайте информацию о транспортировке и хранении устройства.

### Транспортировка

Используйте для транспортировки устройства входящую в объем поставки сумку, чтобы защитить его от внешних воздействий.

### Хранение

При неиспользовании устройства соблюдайте следующие условия хранения:


- в сухом месте, защищенном от мороза и жары
- в защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте
- в защищающем от попадания пыли прилагаемом футляре
- при температуре хранения, соответствующей техническим характеристикам
- Батарейки удалены из устройства

## Обслуживание

### Вставка батарейки

#### Указание

Убедитесь в том, что поверхность устройства сухая и что устройство выключено.



- Откройте отсек для батарейки, откинув крышку отсека для батарейки (21) пальцем.
- Соедините новую батарейку с зажимом (22), учитывая правильную полярность.
- Вставьте батарейку в отсек для батареек.
- Закройте крышку отсека для батареек.

## Проведение измерения



### Информация

Учитывайте то, что смена места расположения из холодного в теплое окружение может привести к образованию конденсата на плате устройства. Этот эффект, которого невозможно избежать физически, искажает результаты измерений. В этом случае на дисплее не показываются измеряемые значения или показываются неправильные измеряемые значения. Подождите несколько минут, пока устройство не настроится на измененные условия, прежде чем проводить измерение.

- Убедитесь в том, что на измеряемой поверхности нет пыли, загрязнений или подобных веществ.
  - Для того чтобы в случае сильно отражающих поверхностей добиться более точного результата измерения, наклейте на нее матовую ленту или нанесите на нее черную матовую краску с как можно более высокой и известной эмиссионной способностью.
  - Соблюдайте отношение 20:1 между расстоянием и диаметром измеряемого пятна. Чем больше расстояние до объекта, тем больше диаметр измеряемого пятна и тем менее точным будет результат измерения.
1. Направьте устройство на измеряемый объект.
  2. Нажмите кнопку *Измерение* (3).
- ⇒ Устройство включается.
  - ⇒ Температура измеряемого объекта показывается на индикаторе измеряемых значений 1 (16).
  - ⇒ В зависимости от настроек на индикаторе измеряемых значений 2 (18) показывается точка росы, температура окружающей среды или относительная влажность воздуха (см. раздел "Смена режима измерения").
  - ⇒ На шкале (15) показывается риск образования конденсата в измеряемом пятне в процентах (0 % = нет риска, 100 % = образование конденсата непременно).

Дополнительно Вы можете определить риск образования конденсата на основании цвета дисплея и сигнала тревоги (если он включен):

Риск	Цвет дисплея	Звуковой сигнал
Температура поверхности в нормальном диапазоне	Зеленый	-
Температура вблизи точки росы (вблизи порогового значения)	Оранжевый	Повторяющийся сигнал тревоги
Температура измеряемой поверхности равна точке росы или ниже ее <b>ВНИМАНИЕ:</b> Образование конденсата!	Красный	Постоянный сигнал тревоги

### Смена режима измерения

Дополнительно к температуре в измерительном пятне на индикаторе измеряемых значений 2 (18) могут показываться актуальные значения точки росы, температуры окружающей среды или относительной влажности воздуха. Для того чтобы изменить режим измерения, действуйте следующим образом:

1. Нажмите кнопку *MODE* (6) несколько раз, пока не появится нужный индикатор (10, 12 или 20).
  - ⇒ Индикатор *DP* (20): На индикаторе измеряемых значений 2 показывается актуальная точка росы.
  - ⇒ Индикатор *AT* (10): На индикаторе измеряемых значений 2 показывается актуальная температура окружающей среды.
  - ⇒ Индикатор *%RH* (12): На индикаторе измеряемых значений 2 показывается актуальная относительная влажность воздуха.

## Включение / выключение лазерной указки

В заводской настройке лазерная указка выключена.



### Предупреждение о лазерном излучении

Учитывайте то, что при включенном лазере лазерная указка включается, как только Вы нажмете кнопку *Измерение* (3) и тем самым включите устройство.



### Предупреждение о лазерном излучении

Лазерное излучение класса 2.

Лазеры класса 2 излучают только в видимом диапазоне и в режиме непрерывной генерации (продолжительный луч) выдают энергию не более 1 милливатта (мВт). Длительный взгляд непосредственно в лазерный луч (более 0,25 секунды) может привести к повреждению сетчатки глаза.

Избегайте непосредственного взгляда в лазерный луч. Не смотрите в лазерный луч с использованием вспомогательных оптических средств. Не противитесь рефлекторному закрыванию век при случайном взгляде в лазерный луч. Не направляйте лазерный луч на людей или животных.

1. Нажмите кнопку *Лазер* (7).
  - ⇒ Появляется индикатор *Лазер* (11).
  - ⇒ Лазер (1) включен.
2. Еще раз нажмите кнопку *Лазер*, чтобы выключить лазер.
  - ⇒ Лазер выключен.
  - ⇒ Индикатор *Лазер* (11) исчезает.



### Информация

При выключении устройство запоминает выбранную настройку.

## Использование функции удержания (HOLD)

Вы можете зафиксировать на дисплее последние измеренные значения.

1. Проведите измерение.
2. Нажмите кнопку *Измерение* (3).
  - ⇒ Если лазер до этого был включен, то теперь он выключится.
  - ⇒ Последние измеренные значения постоянно показываются на индикаторах измеряемых значений 1 (16) и 2 (18).
3. Еще раз нажмите кнопку *Измерение*.
  - ⇒ Устройство возвращается в режим измерения.
  - ⇒ Если перед использованием функции удержания (HOLD) лазер был включен, то теперь он вновь включится.

## Переключение единицы измерения температуры

1. Нажмите кнопку *Единица измерения температуры* (5), чтобы переключиться между единицами измерения для всех измеряемых значений температуры.
  - ⇒ Выбранная единица измерения показывается на индикаторе *Единица измерения температуры* (14).

## Включение/выключение сигнализации

1. Нажмите кнопку *Единица измерения температуры* (5) примерно на 3 секунды.
  - ⇒ Раздается акустический сигнал.
  - ⇒ На индикаторе *Сигнал тревоги* (19) появляется символ .
  - ⇒ Сигнал тревоги включен.
2. Еще раз нажмите кнопку *Единица измерения температуры* примерно на 3 секунды.
  - ⇒ На индикаторе *Сигнал тревоги* появляется символ .
  - ⇒ Сигнал тревоги выключен.

## Выключение устройства

### Указание

При неиспользовании устройство, находясь в режиме измерения, автоматически выключается через 15 минут.

При активированном индикаторе HOLD (9) устройство автоматически выключается, если оно не используется примерно одну минуту.

1. Нажмите кнопку *Измерение* (3) в любом режиме измерения примерно на 3 секунды.
  - ⇒ Устройство выключается.

## Техобслуживание и ремонт

### Замена батареек

Батарейка подлежит замене, если на дисплее (8) мигает индикатор *Батарейка* (13) или если устройство вообще больше не включается (см. раздел "Вставка батарейки").

### Чистка

Очищайте устройство увлажненной, мягкой, неворсящейся салфеткой. Следите за тем, чтобы в корпус не попала влага. Не используйте для смачивания салфетки спрей, растворители, спиртосодержащие и абразивные чистящие средства, а пользуйтесь только чистой водой.

### Ремонт

Не производите никаких изменений устройства и не вставляйте никаких запчастей. Для ремонта или проверки устройства обратитесь к производителю.

## Неполадки и неисправности

Устройство было неоднократно проверено во время производства на безупречное функционирование. Если все же возникнут неисправности, то проверьте устройство, как описано ниже.

### Устройство не включается:

- Проверьте уровень зарядки батарейки. При необходимости замените батарейку, см. раздел "Вставка батарейки".
- Проверьте правильность расположения батарейки. Проследите за правильной полярностью.

## Утилизация

Всегда утилизируйте упаковочные материалы экологически приемлемым способом и в соответствии с действующими местными правилами утилизации.



Символ зачеркнутого мусорного ведра на отслужившем свой срок электрическом и электронном устройстве взят из Директивы 2012/19/EU. Он говорит о том, что по окончании срока службы устройства его нельзя выбрасывать в бытовой мусор. Для бесплатного возврата вблизи Вас в распоряжении имеются контейнеры для отслуживших свой срок электрических и электронных устройств. Адреса Вы можете получить в Вашем городском или коммунальном управлении. Для многих стран ЕС Вы можете также на нашем веб-сайте <https://hub.trotec.com/?id=45090> получить информацию о других возможностях возврата. В противном случае обратитесь в имеющую официальное разрешение компанию по утилизации отслуживших устройств в Вашей стране.

В результате раздельного сбора отслуживших свой срок электрических и электронных устройств должны быть достигнуты повторное использование, утилизация материалов и другие формы утилизации отслуживших свой срок устройств, а также предотвращены негативные последствия при утилизации возможно содержащихся в устройствах опасных материалов на окружающую среду и здоровье людей.



Батарейки и аккумуляторы не выбрасываются в бытовой мусор, а в Европейском Союзе – согласно Директиве 2006/66/EG ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 06 сентября 2006 года по батарейкам и аккумуляторам – подвергаются квалифицированной утилизации. Просим утилизировать батарейки и аккумуляторы в соответствии с законодательными положениями.

**Trotec GmbH**

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg  
+49 2452 962-400  
+49 2452 962-200  
[info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)  
[www.trotec.com](http://www.trotec.com)